




- 2. Komin do remontu
- 3. Zniszczone pokrycie szczytu z blachy cynkowej
- 7. Zniszczone pokrycie wieży
- 8. Krzyż i kula wymagające renowacji
- 9. Przecieki wody przez uszkodzone żaluzje

Projekt remontu konserwatorskiego dachu zabytkowego kościoła p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Dobryszycach. Dobryszycze, ul. Wolności 1, obręb 4, dz. nr ewid. 1971		03.
Dach. Widok od strony pn- wsch. Inwentaryzacja uszkodzeń.		1:100
proj.	mgr inż.arch. Jacek Sokołowski	upr. proj. nr 90/83 WMŁ 10. 2020
proj.	mgr inż. Bogdan Mincikiewicz	upr. konserw. nr 13/97 10. 2020