

<div>GEZ</div> <div>KARTA ADRESOWA ZABYTKU</div>		<div>3. Miejscowość</div> <div>DOBRYSZYCE</div>
<div>1. Nazwa</div> <div>SPICHLERZ W ZESPOLE FOLWARCZNYM</div>	<div>2. Czas powstania</div> <div>lata 30-te XX w.</div>	
<div>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym.</div> <div>  </div>		<div>4. Adres</div> <div>ul. Szkolna 4</div> <div>Identyfikator działki:</div> <div>101202_2.0004.2241/18</div>
		<div>5. Przynależność administracyjna</div> <div>  <div> <div>województwo łódzkie</div> <div>powiat radomszczański</div> <div>gmina Dobryszce</div> </div> </div>
		<div>6. Formy ochrony</div> <div>Brak obowiązującego MPZP</div>

Spichlerz widok od południa (front)

8. Historia, opis i wartości

Na terenie gdzie znajduje się obecnie szkoła rolnicza oraz w pobliskich zabudowaniach od strony zachodniej, znajdował się kiedyś folwark utworzony najpewniej na początku XVI w. Był on ówczesnie największym folwarkiem w powiecie radomszczańskim. Na jego terenie znajdowało się wiele budynków gospodarczych takich jak stajnie, kurnik, browar, stodoły, spichlerz, szopy, chlewy, owczarnia oraz budynki mieszkalne.

Aktualnie istniejący spichlerz powstał przy okazji rozbudowy gospodarstwa rolnego przy istniejącej już szkole rolniczej.

Budynek aktualnie jest magazynem/budynkiem gospodarczym, znajduje się w północnej części Dobryszyce.

Budynek dwupiętrowy z poddaszem i piwnicą na rzucie prostokąta murowany z cegły, otynkowany z dachem kopertowym pokrytym dachówką. Kalenica równoległa do drogi. Elewacja frontowa 4-osiowa. W osi 1 i 3 zlokalizowane drzwi dwuskrzydłowe drewniane zakończone łukiem odcinkowym. W pozostałych osiach okna konstrukcji ościeżnicowej 2-dzielne ze szprosami 2x2 w każdym skrzydle. Okna również zakończone łukiem odcinkowym, bez parapetu. W oknach na parterze karaty. Między piętrami znajdowało się zadaszenie, aktualnie rozebrane – pozostały jedynie belki konstrukcyjne stalowe. W środkowych osiach na dachu okna typu wole oko, półokrągłe dwudzielne. Wejście na podwyższeniu, do wejścia prowadzą żelbetowe schody z prawej i lewej strony. Elewacja boczna od strony wschodniej jednoosiowa, okna analogiczne do okien na elewacji frontowej. Elewacja tylna 4-osiowa, z oknami we wszystkich osiach analogicznie do elewacji frontowej. Do elewacji bocznej od strony zachodniej przylega budynek gospodarczy.

Budynek stanowi przykład murowanej architektury gospodarskiej XX w. Zachowany w zakresie materiału, bryły, stolarki okiennej i drzwiowej.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania spichlerza dobry.

Wymagane prace naprawcze tynkarskie od strony północnej – odpadający tynk, zawilgocenia. Wymiany wymagają orynnowanie. Należy odtworzyć zadaszenie nad wejściem od frontu oraz uporządkować teren dookoła. Stolarka okienna i drzwiowa do renowacji.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr inż. arch. Karolina Czuwara
07.08.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

* dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków