

<p><b>GEZ</b></p>	<p><b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU</b></p>		<p>3. Miejscowość</p> <p><b>GALONKI</b></p>
<p>1. Nazwa</p> <p><b>DOM</b></p>	<p>2. Czas powstania</p> <p><b>XIX w.</b></p>		
<p>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym.</p> <div data-bbox="89 445 1529 1409"> </div> <p>Widok od strony wschodniej</p>			<p>4. Adres</p> <p><b>Galonki 64</b>  <b>Identyfikator działki: 101202_2.0005.5/4</b></p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <div data-bbox="1619 748 1805 962"> </div> <p>województwo łódzkie  powiat radomszczański  <b>gmina Dobryczyce</b></p> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p> <p><b>Brak obowiązującego MPZP</b></p>

8. Historia, opis i wartości

Budynek mieszkalny, usytuowany kalenicowo, frontem w stosunku do drogi. Połączony z murowaną stodołą.

Parterowy, przykryty dachem dwuspadowym kryty papą. Założony na rzucie prostokąta, ściany obiektu drewniane oszalowane. Fasada budynku niesymetryczna 3-osiowa. Okna w osie 1 i 3 2-dzielne, 2-rzędowe, okno po środku 3-dzielne, 2-rzędowe. Wejście do budynku w murowanej dobudówce, która jest łącznikiem pomiędzy domem a stodołą.

Budynek stanowi przykład drewnianej architektury mieszkalnej zagrodowej XIX w. Zachowany w zakresie formy, bryły, materiału, stolarki okiennej.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dostateczny.

Wymagana renowacja elewacji i stolarki okiennej i drzwiowej.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr inż. arch. Karolina Czuwara  
07.08.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\* dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków