

<p>GEZ</p>	<p>KARTA ADRESOWA ZABYTKU</p>	<p>3. Miejscowość</p> <p>DOBRYSZYCE</p>
<p>1. Nazwa</p> <p>BUDYNEK SZKOŁY W ZESPOLE DWORSKO-PARKOWYM</p>	<p>2. Czas powstania</p> <p>1924-27 r.</p>	
<p>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym.</p>  <p>Elewacja południowa - front</p>		<p>4. Adres</p> <p>ul. Szkolna 4 Identyfikator działki: 101202_2.0004.2241/9</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <div data-bbox="1619 748 1805 960">  </div> <p>województwo łódzkie powiat radomszczański gmina Dobryszce</p> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p> <p>Brak obowiązującego MPZP</p>

8. Historia, opis i wartości

Na terenie majątku ziemskiego Dobryszyc znajdowała się pierwotnie Szkoła Rolnicza, powstała w 1921 r. w budynku dawnej gorzelni. Pod uprawę i naukę przeznaczono 50 ha ziemi. Nowy gmach został zaprojektowany przez łódzkiego architekta J. Kabana. Zreorganizowano całe gospodarstwo rolne aby umożliwić również praktyczną naukę uczniom szkoły. W czasie wojny szkołę i gospodarstwo przejęli Niemcy, początkowo również była tam szkoła, następnie budynek przejęła żandarmeria, później przekształcono go na szpital wojskowy. Po wojnie budynek ponownie zaczął pełnić funkcję szkoły o różnych stopniach – początkowo Roczna Szkoła Rolnicza, Gimnazjum Rolnicze, Liceum Rolnicze, Technikum Hodowlane i Technikum Rolnicze. W 1977 r. powstał Zespół Szkół Rolniczych in. Wł. St. Reymonta. W latach 60-tych XX w. wybudowano dodatkowo internat, budynek mieszkalny, salę gimnastyczną i chlew. Pod koniec XX w. wybudowano jeszcze nowy budynek mieszkalny i nowy budynek szkolny. Od 2009 r. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego. Szkoła jest położona w północnej części Dobryszyc i znajduje się na dawnym terenie zespołu folwarczno-dworskiego z parkiem. Budynek szkoły założony na planie litery C z wyraźnym podziałem na skrzydła, dwupiętrowy z poddaszem i piwnicą. Ściany murowane z cegły pełnej otynkowanej. Dach czterospadowy kryty dachówką, połąć pld. i pñ. wzbogacone o odrębne dwuspadowe i trzyspadowe daszki nad ryzalitami oraz z centralnie zlokalizowaną lukarną od pñ. Nad skrzydłami dach dwuspadowy. Centralna część budynku usytuowana kalenicą równolegle do drogi, skrzydła budynku w układzie z kalenicą prostopadłą. Elewacja frontowa 9-osiowa z cokołem. Otwory okienne w płaskich opaskach. W górnej części profilowany gzyms. Ryzalitty w osi 2 i 8, naroża ryzalitów z boniowaniem. Wejście główne centralnie z portalem z ciosami. Nad wejściem balkon podtrzymywany przez konsole z betonową ażurową balustradą. Elewacja wsch. i zach. 7-osiowa. Elewacja pñ. skrzydła wsch. i zach. 1-osiowa zwieńczona szczytem odciętym gzymsem z półokrągłym otworem okiennym. Elewacja zach. skrzydła wsch. 5 -osiowa niesymetryczna. Elewacja pñ. głównej części 3-osiowa z ryzalitem w środku. Elewacja wsch. skrzydła zach. 6-osiowa niesymetryczna. Okna dwuskrzydłowe, 3-dzielne. Drzwi wejściowe drewniane z półokrągłym naświetlem. Budynek dobrze zachowany w zakresie historycznej formy, bryły, materiału, stolarki okiennej i drzwiowej.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania budynku bardzo dobry.

Budynek wymaga jedynie bieżących konserwacji i odświeżenia elewacji.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr inż. arch. Karolina Czuwara
07.08.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

* dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

