

<p>GEZ</p>	<p>KARTA ADRESOWA ZABYTKU</p>		<p>3. Miejscowość</p> <p>ŻARKI</p>
<p>1. Nazwa</p> <p>MŁYN WODNY</p>	<p>2. Czas powstania</p> <p>1923 r.</p>		
<p>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanem archeologicznym.</p>  <p>Młyn widok od strony południowo – wschodniej</p>			<p>4. Adres</p> <p>Żarki 2 Identyfikator działki: 101202_2.0003.164/2</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <div data-bbox="1619 748 1805 960"> </div> <div data-bbox="1825 769 2105 906"> <p>województwo łódzkie powiat radomszczański gmina Dobryczyce</p> </div> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p> <p>Brak obowiązującego MPZP</p>

8. Historia, opis i wartości

Młyn usytuowany kalenicą równolegle do drogi, elewacją frontową do drogi. Pierwotnie wykorzystywany jako młyn, po krótkim czasie dobudowano do niego część mieszkalną. Aktualnie budynek w całości mieszkalny. Od środka pozostały wszystkie elementy starego młyna. Od zewnątrz urządzenia młyna częściowo rozebrane. Znajduje się tuż przy stawie. Młyn nieczynny od 1969 r.

Młyn wodny to drewniany budynek na planie prostokąta, o konstrukcji szkieletowej szalowany deskami. Piwnica murowana z piaskowca. Dach dwuspadowy, pokrycie dachowe z blachy. Elewacja frontowa 5-osiowa, pierwotnie 6-osiowa (osobne drzwi do młyna zostały zaślepione). W osi 4 drzwi wejściowe, w pozostałych okna prostokątne PCV, bez podziałów. W ścianie szczytowej okno na środku w części poddasza, w konstrukcji ościeżnicowej, drewniane, 2-dzielne, 3-rzędowe.

Budynek zachowany w zakresie materiału. Zostały dokonane zmiany w zakresie bryły – rozebrano część zewnętrzną młyna i zaślepiono drzwi oraz w zakresie stolarki okiennej.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania młyna zły.

Pilnego remontu wymaga część południowo-wschodnia, ponieważ woda podmywa mur, co niebawem może doprowadzić do zawalenia się całego obiektu. Budynek wymaga również renowacji elewacji i samych urządzeń młyna. Zaleca się wymianę okien na okna z oryginalnym podziałem.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr inż. arch. Karolina Czuwara
07.08.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

* dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków